



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАДОУ «ЦРР - детский сад № 89»
В.Б.Рымарчук

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 89»г. Сыктывкара
- 1.2. Адрес объекта 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, улица Мира, дом 28/1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2209,9 кв.м. напичке прилегающего земельного участка - имеется 9709 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта 1985г
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - нет., капитального - нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 89»г. Сыктывкара (МАДОУ «ЦРР - детский сад №89»)
- 1.7 Вид деятельности: дошкольное образование
- 1.8 Форма собственности объекта: государственная
- 1.9 Плановая мощность (Количество обслуживаемых в день): 252 детей и 50 сотрудников

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Организация имеет право осуществления реализации основной общеобразовательной программы.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Остановка « Микрорайон 2», « 2 микрорайон», автобусные маршруты № 13, 54, 27

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до ОСИ от остановки транспорта:

Маршрут № 13, №27-остановка « 2 микрорайон» - 150 м. (фото 1)

Маршрут № 54 остановка « Микрорайон 2»: - 150 м. (фото 2, 3)

3.2.2 время движения (пешком): 7-10 минут (фото 4,5,6,7,8,9,10)

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): Да

3.2.4 Нерекреатив (нерезидентские, рекреативные, со звуковой сигнализацией, таймером, нет) - нерезидентские

3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ (акустическая, тактильная, визуальная): отсутствует

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, отсутствующим съезды с тротуара на внутриквартальный проезд

Их обустройство для инвалидов на коляске: не обустроены

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках (к)	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (о)	ВНД
4	с нарушениями зрения (г)	ВНД
5	с нарушениями слуха (с)	ВНД
6	с нарушениями умственного развития (у)	ВНД

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	I	10, 11, 12, 13, 14, 15
2	Вход (входы) в здание	ВНД	II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX	16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	XI	36, 37, 38, 39, 40
4	Зона пешеходного назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		41, 42, 43, 44,
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	XII	45, 46, 47, 48
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		49, 50, 51, 52, 53, 54
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопроса доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловного обязательства мер требуется направить запрос в администрацию МО ГО «Сыктывкар» об обустройстве остановочных комплексов в соответствии с требованиями МГН. На прилегающей территории необходимо понизить бордюрный камень на высоту 0,04 м для передвижения людей на креслах-колясках со стороны автобусной остановки. Для оказания ситуативной помощи всем маломобильным гражданам создать систему сопровождения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях обученных сотрудников. Продумать и обозначить на схемах наиболее

оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям. Данные меры позволят обеспечить условную доступность объекта. Направить запрос в УДО АМО ГО «Сыктывкар» о капитальном ремонте асфальтового покрытия путей движения вокруг объекта.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо организовать, донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке, а также оборудовать систему знаковых навиаций на всех путях движения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата необходимо установить поручни на лестничных маршах входных групп, внутри помещений, вдоль стен. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения, места отдыха и ожидания получения услуги.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо установить систему индукционной петли, организовать сурдоперевод при оказании услуг, разместить информацию и сигнализацию об опасности.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках требуется оборудовать парковочное место на территории объекта, разместить комплексную систему информации с понятной навигацией, оборудовать пандус на входной площадке центрального входа для свободного заезда кресел-колясок. На входе необходимо установить переговорное устройство или кнопку вызова помощи. Назначить подготовленных сотрудников к оказанию ситуационной помощи, оборудовать санитарно-гигиенические помещения и зону оказания услуг на первом этаже, что обеспечит условную доступность объекта.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения необходимо разместить комплексную систему информации с использованием контрастных цветовых, тактильных направляющих и предупреждающих рельефно-точечного шрифта, акустической информации.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № и/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР, Орг.мер, ремонт
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР, Орг.мер, ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР, Орг.мер, ремонт

4	Зона пешеходного назначения здания (пешеходного посещения объекта)	Индивидуальное решение с Т
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с Т
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР, Орг.мер, ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР, Орг.мер, ремонт
8.	Все зоны и участки	ТСР, Орг.мер, ремонт

4.2. Период проведения работ по мере финансирования

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

4.4. Для принятия решения требуется не требуется

4.4.1. согласование на комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды; ДУ (доступен условно)

Других МПН.

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, других структур, охраны памятников, другое жизнедеятельности для инвалидов и

указаны) требуется

4.4.3. техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации; требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Коми Республиканская организация организации « Всероссийское общество инвалидов» требуется; общероссийской общественной

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование с датой, не имеется); документа и выдающей его организации.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 13 л. |
| 2. Входа(входов) в здание | на 46 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 8 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 9 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 10 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 9 л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 29 л.

Постажные планы, паспорт БТИ _____ на 1 л.

Другое, в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту _____

Руководитель рабочей группы: Директор МАДОУ «ЦРР - детский сад №89» В.Б.Рымарчук _____

Члены рабочей группы:

1. Заместитель директора по АХЧ – Е.В.Зайцева _____

2. Специалист по охране труда - В.И.Котова _____

В том числе:

Председатель Коми Республиканской организации ООО «Всероссийское общество инвалидов» _____

Председатель архитектурно-строительной организации _____

Представитель администрации _____

Представитель балансодержателя _____



М.М.Колпашикова